




Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#116



Abdichtung von Ölleitungen mit MM-metall oL-StahlKeramik. Ursache des Schadens waren undichte Schweißnähte.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]